

BESONDERS GEFÄHRLICHE ARBEITEN

- Gräben, mehr als 5 m tief
- Absturzhöhe mehr als 7 m
- Beschäftigte sind Stoffen ausgesetzt, die:
 - explosionsgefährlich,
 - hochentzündlich,
 - krebserzeugend,
 - erbgutverändernd,
 - fortpflanzungsgefährdend,
 - sehr giftig sind.
- Arbeiten mit ionisierenden Strahlen
- weniger als 5 m Abstand zu Hochspannungsleitung
- Gefahr des Ertrinkens
- Brunnenbau, Tunnelbau
- Arbeiten mit Tauchgeräten und unter Druckluft
- Aufbau / Abbau von Massivbauelementen > 10 t